

FECHA
INFORME
DICIEMBRE 2018

SUBDIRECCIÓN DE MEDICIÓN Y ANÁLISIS AMBIENTAL
CARACTERIZACIÓN AFLUENTES DE LA CUENCA DEL RÍO
MAGDALENA MUNICIPIO EL CARMEN

ID	NOMBRE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	INDICE DE LA CALIDAD DEL AGUA (ICA)	CALIFICACION (IDEAM)
		TEMPERATURA DEL AGUA (°C)	pH	CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA (µS/cm)	OXIGENO DISUELTOS (mg/L)	SÓLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES (mg/L)	DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO ₅) (mg/L)	DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO (mg/L)	COLIFORMES TOTALES (NMP/100 ml)	COLIFORMES FECALES (NMP/100 ml)	NITRÓGENO TOTAL Kjeldahl (mg/L)	CAUDAL (L/s)	FÓSFORO TOTAL (mg/L)	TURBIDEZ (UNT)		
1	Quebrada Chapinero-Acueducto El Loro Vereda El Loro	19,8	7,64	64,0	7,20	8,20	0,720	5,58	1.100	240	2,32	43,8	0,0224	6,90	0,78	ACEPTABLE
2	Quebrada El Loro del Incidente-Vereda Loro	20,0	7,50	72,8	6,20	20,0	0,447	5,82	46.000	240	0,478	8,14	0,0251	15,0	0,85	ACEPTABLE
3	Quebrada El Loro Después de la confluencia con la Quebrada El Loro Corregimiento Puebloito Bella Luz-Vereda El Loro	20,6	6,93	63,4	7,20	15,7	0,761	5,09	240.000	4.600	1,82	304	0,0236	18,0	0,77	ACEPTABLE
4	Quebrada El Cobre Sector La Carolina- Corregimiento El Cobre	22,4	7,17	71,0	7,70	51,0	2,24	10,4	46.000	4.600	1,85	2.995	0,0822	50,0	0,77	ACEPTABLE
5	Quebrada Virgen-300 m Finca la Virgen- Corregimiento Guamalito-Vereda El Cajon	25,1	8,29	375	7,30	9,70	0,711	13,0	11.000	930	0,608	16,9	0,0331	4,50	0,77	ACEPTABLE
6	Quebrada Esperanza-Sector Labatea- Corregimiento Guamalito	22,4	7,66	140,2	7,30	7,11	2,64	11,7	21.000	430	0,478	42,9	0,0235	4,40	0,74	ACEPTABLE

ICA PROMEDIO 2018 0,78 ACEPTABLE