







8. COMPARACION RESULTADOS POR VARIABLES AÑOS 2021-2022







Para calcular el Índice de la Calidad de Agua (ICA), se elaboraron gráficas que muestran los resultados de los análisis de campo y de laboratorio en los años 2022 y 2023.

Las gráficas que se presentan a continuación comparan los dos años y muestran la variación en los puntos de muestreo para los cuatro (4) ID identificados que se monitorearon el año 2022 y 2023. De acuerdo a los datos recopilados hubo un aumento en las siguientes variables en magnitud: pH, conductividad eléctrica, coliformes totales, E. Coli y fosforo total. Estos indicadores se relacionan con la contaminación orgánica y bacteriana del agua.



ID 1. ISCALÁ SUR









ID 1. ISCALÁ SUR









ID 1. ISCALÁ SUR





ID 2. ISCALÁ NORTE









ID 2. ISCALÁ NORTE









ID 2. ISCALÁ NORTE





ID 4. PUENTE VARGAS









ID 4. PUENTE VARGAS









ID 4. PUENTE VARGAS



ID 5. VÍA CUELLAR-SECTOR DEL DERRAME



ID 5. VÍA CUELLAR-SECTOR DEL DERRAME



ID 5. VÍA CUELLAR-SECTOR DEL DERRAME

